



Firmenportrait

FIRMA
ULBER
STUCKATEUR MEISTERBETRIEB
SEIT 2005

Inhaber
Denis Ulber
geb.
09.05.1981

Ausbildung zum
Stuckateur von
1996-1999 bei
der Fa. Walter
Berger,
Friedberg

In selbiger
Firma
beschäftigt
als
Vorarbeiter
bis 2004.


Meisterkurs
2004- April
2005 in
Leonberg

Beginn der
Selbstständig-
keit am
06.06.2005

Weiterbildung
zum
Restaurator im
Stuckateur-
handwerk an
der Akademie
Schloss
Raesfeld mit
Abschluss 2022



Handwerk



Technik



Dokumentation


les Gebäudes folgen. Größenordnung <0,8mm. Hier en der Putzschicht ungünstig auf das Putzmaterial aus. liegt eine erhebliche Rissbildung am Scheitelpunkt (vgl Abb 3) vor. Darüber hinaus beidseitig begleitend e.

ier die fehlende Dämmung im Dachraum. Der instiger Witterung direkt im Deckenaufbau, was eine stung besonders für die Holzkonstruktion bedeutet. sse sowie der Form sind die für Rissbildung im Putzmaterial.

istet:
ad Risse <0,2mm erkennbar. Teils auch in der
tische Einflüsse und variablen Bewegungen.

 Handnah untersuchter Bereich

 Risse >0,2mm



9-14





Betrieb

Beschäftigt sind neben dem Inhaber

2 Stuckateurmeister und 1 Stuckateurgeselle.

Wir freuen uns, seit 2021 zudem wieder einen Auszubildenden für das Stuckateurhandwerk gewonnen zu haben.



„Dem Bauen im Bestand
geht immer eine
Wertschätzung des
Vorhandenen voraus.“



Referenzen in der Denkmalpflege



Wir durften u.a. an folgenden historischen Ensembles unseren Beitrag leisten, um die Kulturgüter auch für die Zukunft erfahrbar zu machen.

| Kloster Thierhaupten | Putz- und Stuckarbeiten |
|--|--|
| Kurhaus Göppingen | Putz- und Stuckarbeiten |
| Rathaus Hannover | Restaurierung der Stuckdecken |
| Wallfahrtskirche Maria Brünlein Wemding | Restaurierung der Stuckdecken |
| Wallfahrtskirche Herrgottsrüh Friedberg | Restaurierung der Stuckdecken |
| Gasthof Goldener Stern Augsburg | Restaurierung der Stuckfassade |
| Kirche Ruppertszell | Putz und Stucksanierung im Innenbereich |
| Pfarrhof Pfaffenhofen/Glonn | Putz und Stucksanierung im Innenbereich |
| Kirche Hollenbach/Ehekirchen | Putz und Stucksanierung im Innenbereich |
| Kirche Hollenbach/Aichach | Putz und Stucksanierung im Innenbereich |
| Kirche Menzenbach | Putz und Stucksanierung im Innenbereich |
| Kirche Schiltberg | Putz und Stucksanierung im Innen- und Außenbereich |
| Evang. Kirche St. Ulrich; Augsburg | Restaurierung der Stuckdecken |
| Kloster Eichstätt | Restaurierung der Stuckdecken |
| Kirche Haunswies | Sanierung der Fassaden |
| Kirche Ainertshofen | Sanierung der Fassaden |
| Pfarrhof Euernbach | Putz und Stucksanierung im Innenbereich |
| Stuckfassade Agnesstr; München | Restaurierung der Stuckfassade |
| Kirche Scheyern | Abbruch und Rekonstruktion des Ortgangsgesimses |
| Fachhochschule Augsburg | Restaurierung der Stuckdecken |
| Staatliches Hochbauamt Augsburg | Restaurierung der Stuckfassade |
| Kirche St. Nikolaus Stadtbergen | Sanierung Sockel, Fassade sowie Gesimse |
| Kirche St Martin Aindling | Sanierung Sockel, Fassade sowie Gesimse |
| Kirche St Vitus Langweid | Sanierung Sockel, Fassade sowie Gesimse |
| Kirche St. Martin Baar - Ebenhausen | Sanierung Fassade sowie Gesimse |
| Kirche St Georg Bachern | Sanierung Sockel, Fassade sowie Gesimse |
| Franziskanerkloster St. Anna; München | Putz- und Stuckarbeiten Innen- und Außen Konsolidieren der Bestandsflächen sowie Neugestalten der neu errichteten Anlage |

| | |
|--|--|
| Kirche St. Nikolaus Stadtbergen | Sanierung Sockel, Fassade sowie Gesimse |
| Kirche St. Phillip und Jakob Habertshausen | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Stephan Geltendorf | Putz- und Stuckarbeiten |
| Remboldstraße Augsburg | Sanierung Stuckfassade |
| Kirche St Laurentius Ehingen | Putz- und Stuckarbeiten |
| Schlosskapelle Haimhausen | Putz- und Stuckarbeiten |
| Pflastererturm Schrobenhausen | Instandsetzung des historischen Deckenputz |
| Kirche St Wenzeslaus, Aresing | Putz- und Stuckarbeiten, Feuchteregulierungsputz |
| Pfarrhof Edelshausen | Fassadenputz |
| Kirche St. Ulrich in Eisingerdorf | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St. Mauritius Autenzell | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Agatha Oberschneitbach | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Stephan Rohrbach | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St. Peter Stotzard | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St. Ulrich und Afra Todtenweis | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Michael Ziegelbach | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Jakob Friedberg | Putz- und Stuckarbeiten |
| Baumstraße München | Stuckfassade Neugestaltung |
| ABZLL Landsberg am Lech | Putz und Stuckarbeiten Innen und Außen |
| Kirche Mariä Himmelfahrt Aichach | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Anna Ebenried | Putz- und Stuckarbeiten |
| Jungbräustraße Friedberg | Historischer Außenputz und Stuck |
| Bahnhofstraße Friedberg | Historischer Außenputz und Stuck |
| Kirche St Nikolaus Petersdorf | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Dionysius Pipinsried | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Martin Schainbach | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |
| Kirche St Stephan Steindorf | Putz- und Stuckarbeiten |
| Wallfahrtskirche Maria Kappel Schmiechen | Putz- und Stuckarbeiten |
| Benefitiatenhaus Hohenwart | Deckenertüchtigung und Sicherung |
| Kirche St Martin Döpshofen | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |
| Kirche St Vitus Steinekirch | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |
| Kirche St Peter und Paul Hausen bei Hofhegnenberg | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |
| Kirche St. Stephan Wollbach | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |
| Kirche St. Martin Unterknöringen | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |
| Balthasar Kraft Haus, Pfaffenhofen / Ilm | Putzergänzungen Innenbereich, Rekonstruktion der Fassadenflächen |
| Kirche Geretshausen | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |
| Kirche St Mauritius; Weil | Feuchteregulierputz Innen |
| Vollmair Haus in Tandern | Rekonstruktion der Fassadenflächen |
| Kirche St Margareta; Breitenbronn | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |

| | |
|--|---|
| Dienstgebäude ehem. Finanzamt Augsburg Land; Peutinger Straße | Restaurierung der Stuckdecke im Erdgeschoss |
| Kirche St Georg Bachern | Sanierung Sockel, Fassade sowie Gesimse |
| Kirche St Nikolaus Allmannshofen | Sanierung Sockel, Fassade sowie Gesimse |
| Kirche St. Nikolaus Stadtbergen | Sanierung Sockel, Fassade sowie Gesimse |
| | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Stephan Geltendorf | Putz- und Stuckarbeiten |
| Pflastererturm Schrobenhausen | Instandsetzung des historischen Deckenputz |
| Kirche St. Martin Unterknöringen | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |
| Balthasar Kraft Haus, Pfaffenhofen / Ilm | Putzergänzungen Innenbereich, Rekonstruktion der Fassadenflächen |
| Kirche Geretshausen | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |
| Kirche St Mauritius; Weil | Feuchteregulierputz Innen |
| Vollmair Haus in Tandern | Rekonstruktion der Fassadenflächen |
| Kirche St Margareta; Breitenbronn | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |
| Kirche St Nikolaus; Wallerdorf | Putz- und Stuckarbeiten |
| Kirche St Vitus; Ottmarshausen | Putzergänzungen Fassadenbereich |
| Turm des Marienmünster; Dießen am Ammersee | Lokalisieren von Hohlagen. Konsolidieren und Ergänzen von Putz- und Stuckteilen |
| Frauenkirche „zur Schmerzhaften Muttergottes“ Ehingen | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |
| Kirche St Adelgundis Anhausen | Putz- und Stuckarbeiten sowie Deckensicherung |
| Menagerie Schlosspark Nymphenburg | Putzergänzungen Fassade; Historischer Innenputz für freskalen Anstrich |
| Poststallbau Schlosspark Nymphenburg | Putzergänzungen Fassade |
| Uhrturm am Marstallmuseum Schlosspark Nymphenburg | Putzergänzungen Fassade |
| Magdalenenklause Schlosspark Nymphenburg | Sumpfkalk Innenputz |
| Rathaus Hohenwart | Restaurierung der Stuckdecke im Obergeschoß |
| Schloss Sinning | Restaurierung Renaissancestuck |
| Wallfahrtskirche St Afra im Felde | Konsolidierung und Rekonstruktion der Stuckdekoration |
| Kirche St. Ulrich und Afra in Augsburg | Putz- und Stuckarbeiten am Turm |
| Kirche St Sixtus in Moorenweis | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |
| Kirche St Johannes Baptist in Geretshausen | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |
| Kirche Hl. Kreuz Oberfinning | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |
| Kirche St. Nikolaus in Hausen b. Geltendorf | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |
| Kirche St. Bartholomäus in Steinbach | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |
| Kirche St. Peter und Paul in Winkl | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |
| Kirche St. Margareth in Augsburg | Putzergänzungen an den Gewölbejochen der Sakristei |
| Kleiner Goldener Saal Augsburg | Deckenuntersuchung und Bestandsaufnahme |

Aktuelle Referenzen im Neubau




Wohnhaus in Neusäß

WDVS mineralisch
Deckputz als Besenstrich



Villa in Bernried

Kalkinnenputz geglättet
Kalkdämmputz als Fassadenputz
Individuelle Stuckarbeiten Innen & Außen
Fassadenabschnitte in Sgraffito-Dekoration



Wohnhaus privat

Herstellen einer Quadraturdecke



Impressum

Fa. Ulber Stuck & Putz GmbH
Gärtnerstrasse 14a
86551 Aichach

08251 886157
info@stuckulber.de

